



WORX









MAKERX™

20V Cordless Glue Gun

WX746
WX746.X



A**B****C****D****E****F**

PRODUCT SAFETY

 **WARNING: Read all safety warnings and instructions.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GLUE GUNS

A fire may result if the appliance is not used with care, therefore

- be careful when using the appliance in places where there are combustible materials;
- do not apply to the same place for a long time;
- do not use in presence of an explosive atmosphere;
- be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight;
- place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage;
- do not leave the appliance unattended when it is switched on.

EN

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

- a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.**
- b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.** When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- d) Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) Keep battery pack clean and dry.**
- g) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**

- h) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- i) Do not maintain battery pack on charge when not in use.**
- j) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- k) Recharge only with the charger specified by Worx. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
- l) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- m) Keep battery pack out of the reach of children.**
- n) Retain the original product literature for future reference.**
- o) Remove the battery from the equipment when not in use.**
- p) Dispose of properly.**
- q) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- r) Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

SYMBOLS

EN

	Read operator's manual
	Warning
	Wear eye protection
	Wear protective gloves
	Do not burn
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.



Li-Ion battery. This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.

COMPONENT LIST

- 1. NOZZLE**
- 2. CAP**
- 3. TRIGGER**
- 4. GLUE STICK HOLE**
- 5. POWER BUTTON**
- 6. GLUE STICK***

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

EN

TECHNICAL DATA

	WX746 WX746.X **
Rated voltage	20 V Max. ***
Glue Stick Diameter	7.2mm
Nozzle Caliber	1.2 mm
Preheating Time	25 s
Temperature when heated	200° C
Runtime(2.0Ah)	more than 120 mins
Machine weight (bare tool)	0.12Kg

** X=1-999, A-Z, M1-M9 there are only used for different customers, there are no safe relevant changes between these models.

*** Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

Category	Model	Capacity
20V Hub/HubX	WA7160	Input: 20 V \equiv 10 A Max. Output: 20 V \equiv 10 A Max.
	WA7161	Input: 20 V \equiv 10 A Max. Output 1: 20 V \equiv 10 A Max. Output 2: 5 V \equiv 2 A (USB port)

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

MakerX series tools and 20V Hub/HubX are specially designed to work together, so do not attempt to use any other devices.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE

The tool can be used for bonding wood, leather, plastics ,papers and other materials.

EN

ASSEMBLY

1. Insert the appropriate glue stick for the material being glued via the hole at the rear of the glue gun.Use 7.2mm mini glue sticks (See Fig. A)
2. Connect the gun and the hub. (See Fig. B)

⚠ WARNING: Before operation, make sure the speed control button on the hub is at the "Min" position. (See Fig. C) and the surfaces to be glued must be clean, dry and free of grease.

NOTE :The speed control does not work with the glue gun. The speed control is for other tools, such as the MakerX Rotary Tool or Angle Grinder.

OPERATION

1. Confirm the speed control button is set to "Min". Grasp the tool by the grip. Press the on/off switch on the hub. Then press button on the tool for 3s until the it turns red ,which means the glue gun is heating. When the light turns green, the gun is ready for operation. Press the trigger for gluing. (See Fig. D,E,F) After applying the glue, immediately press the surfaces to be glued together.

NOTE: It is recommended to apply the glue on large surfaces or long work pieces in the form of points. On flexible materials, apply in lines.

 **WARNING: Do not allow the hot glue or the nozzle tip to come into contact with persons or animals. If hot glue contacts with the skin, do not try to remove the glue from the skin, but put the affected area immediately under a stream of cold water for several minutes.**

2. Press the power button until the light goes out. Then press the on/off switch on the hub to turn off after use.

NOTE: In order to save energy, the glue gun switches off automatically after 10 minutes.

NOTE: Put down the glue gun in a safe way and allow it to cool down completely before packing it away after each use.

MAINTENANCE

Remove the battery before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

Store the accessories in a dry place.

 **WARNING: Do not use inflammable solvents for cleaning the surfaces to be glued. For excess hardened glue, it can be removed with a blunt object. Do not use solvent for cleaning.**

EN

TROUBLESHOOTING

Problems	Possible Causes	Possible Solution
No glue comes out	Glue stick is used up. Glue stick diameter is too large or small. Glue stick is not pushed to the end.	Insert a new glue stick. Use recommended glue sticks. Push the glue stick to the end when loading.
Glue stick falls out from the tool.	Glue stick diameter is too small.	Use recommended glue sticks.
There is glue leaking out without trigger pressed after use.	The temperature is still high in short time after use and will cause glue melted.	It is normal and will stop leaking out when the glue gun cools down.

Trigger is blocked for glue escaping toward the rear.	Glue stick diameter too small. Glue stick's melting temperature is too low.	Use recommended glue sticks.
Glue does not flow evenly.	Glue stick's melting temperature is too low. Glue is not heated long enough. Trigger is not pressed uniformly.	Wait for heating. Allow the glue gun time to heat up. Press trigger slowly and uniformly.
Adhesive surface only bonds on one side.	Adhesive already partially has cooled off before work-pieces have been bonded.	Bond work-pieces in a quicker way. Set gluing points instead of applying glue over surface.
Adhesive bond doesn't work after cooling.	Surface is greasy or too smooth. Surface is dusty. Unsuitable material or work-piece.	Roughen adhesive surface slightly. Clean the surface. Use specialized adhesive.
Glued tiles in moist locations are not adhesive.	Moisture spreads under bonding parts.	Suggest to use specialized adhesive suitable for moist locations
Glued shoe soles are not adhesive.	Moisture causes leather to puff up and creeps under bonding location.	Use specialized adhesive.
Strands are pulled out when removing the glue gun from the work-piece.	Trigger is still pressed after operation. Nozzle has not been wiped off.	Discontinue pressing trigger before completing the operation. Wipe off nozzle.
Work-piece melts.	Work-piece contains material that melts at a low temperature.	Use specialized adhesive.

EN

Burns on fingers when applying adhesive.	Adhesive penetrates through paper/ fabric/ tissue	Do not hold work-piece in hand. Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base.
	Metal work-piece has heated up.	Do not hold work-piece in hand. Apply adhesive with work-piece placed on heat-resistant silicone pad or base. Clamp work-piece.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

产品安全

通用安全警告

⚠ 警告！阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。

不遵照以下所列说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

本机器不应被具有限制身体、知觉或精神能力的人以及缺少经验和知识的人或儿童使用，除非他们被负责他们安全的人提供监护或有关器具使用的指导。儿童应被监护确保他们不玩弄本机器。清洁和维护不应让没有监护的儿童来实施。

热胶枪安全警告

如果使用本器具时不小心可能引起着火，所以：

- 在有易燃材料的地方使用本器具时要小心；
- 不要长时间在同一地方使用本器具；
- 不要在易爆炸性环境中使用本器具；
- 要意识到热可能传递到远处的易燃材料；
- 使用后把本器具放在支架上使之冷却，然后在保存；
- 器具接通时需有人照看。

CN

安全警告

电池包安全警告

- a) 禁止拆卸、打开或切碎蓄电池组。
- b) 禁止将电池组暴露在热源或火焰下。避免在阳光直射下储存。
- c) 禁止将电池组短路。不要将电池组随意搁置在盒子或抽屉中以避免它们间相互短路或被其他金属物体短路。
- d) 禁止使电池组经受机械冲击。
- e) 一旦电池泄漏，勿将泄漏出的液体直接接触皮肤或眼睛。如果发生接触，应用大量水冲洗接触部位并及时就医。
- f) 不要使用非设备专用的充电器。
- g) 不要使用非设备专用电池组。
- h) 将电池组远离儿童。
- i) 为设备购买合适的电池组。
- j) 保持电池组清洁和干燥。
- k) 如果电池组的极端变脏应使用清洁干燥的布擦拭。

- l) 蓄电池组在使用前应进行充电。充电时应使用正确的充电器并参照制造商的说明或设备使用手册中正确的说明充电。
- m) 不使用时不要将电池组长期充电。
- n) 经长期储存后，需将电池组进行数次充放电循环以获得最佳的性能。
- o) 在常温($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)下使用蓄电池组的性能最佳。
- p) 保存好产品的原始说明书以备日后参考。
- q) 电池组仅用于预期的用途。
- r) 不使用时尽可能将蓄电池组取出。
- s) 正确地处理电池组。

标记

	阅读说明书
	警告
	请佩戴防护眼镜
	请佩戴防护手套
	不要投入水中
	不要投入火中
 Li-Ion  Li-Ion	电池含有锂，为保护环境，废弃电池应分类回收，不要丢入垃圾桶

CN

机件

-
1. 喷嘴
 2. 帽
 3. 扳机
 4. 胶棒孔
 5. 电源开关
 6. 胶棒*
-

* 插图或文字中所提及的配件，有些并不包括在供货范围内。

机器规格

	WX746 WX746.X **
额定电压	20 V *** 最大***
胶棒直径	7.2mm
喷嘴口径	1.2 mm
预热时间	25 s
加热时的温度	200° C
运行时间 (2.0 Ah)	大于 120 分钟
机器重量 (裸机)	0.12Kg

**X=1-99, A-Z, M1-M9仅用于不同的客户，这些型号之间没有安规相关的更改。

***初始电池容量最大可达20V，正常使用是18V。

类别	型号	电量
20V Hub/HubX	WA7160	输入: 20 伏 *** 10 安 最大 输出: 20 伏 *** 10 安 最大
	WA7161	输入: 20 伏 *** 10 安 最大 输出: 20 伏 *** 10 安 最大 或 输出: 5 伏 *** 2 安 (USB 接口)

我们建议您从所购买电动工具的商店选配您的附件。请选择适合您工作所需的正确附件。并参考附件包装，以获得进一步了解，店内工作人员可以给您提供更多意见。

MakerX 系列工具需与20 V Hub/HubX配套使用，请勿使用其他转换器

操作指南



注意：使用机器前，请仔细阅读说明书。

预期用途

本工具可以用于木料、皮革、塑料、纸张和其它材料的粘结。

安装

1. 从胶枪后部的孔中将适宜于待粘结材料的胶棒插入胶枪。使用最小直径7.2 mm的胶棒。（见图A）
2. 连接胶枪和转换器。（见图B）



警告：开始操作之前，确保转换器上的速度控制按钮处于“Min”位置。（见图C）且需粘结的表面必须干净、干燥、无油脂。

注：胶枪没有速度控制功能。速度控制功能用于其它工具，如MakerX旋转工具或角磨机。

操作

1. 检查确保转换器上的调速钮在“Min”（最低）位置。用手握住热胶枪，按压转换器上的开/关键。然后，长按胶枪上的开关3秒，直到红灯亮，此时，胶枪加热。绿灯亮时，胶枪已经就绪可以操作。按下打胶扳机。（见图D、E和F）打胶后，立即将需粘结的表面压在一起。

注：建议以点状在大表面或长工件上涂胶。如果是柔性材料，以线状涂胶。



警告：禁止高温胶或喷嘴头触及任何人或动物。如果高温胶与皮肤接触，不得试图将胶从皮肤上取下，立即用冷水冲洗粘有胶的皮肤位置数分钟。

2. 使用完后，按下电源开关直至灯熄灭。然后，按下转换器上的on/off开关关机。

注：为节约能源，胶枪会在10分钟后自动断电。

CN

注: 每次使用完后,在放回包装盒之前,安全摆放好胶枪,让其完全冷却下来。

保养与维护

对机器作任何检修工作之前,请务必先取下电池包,避免意外启动。

该机器没有供用户更换的零件。不要用水或化学清洗剂来清洗你的电动工具,用干布擦拭干净就可以了。工具需储藏在干燥的环境中,并保持马达通风口处的清洁。尽量在无尘环境中使用。

出风口处偶尔会有火星出现,这属于正常现象,不会对机器造成损害。

⚠ 警告: 禁止使用易燃溶剂清洁需粘结的表面。可以用钝的器件清除多余的硬化胶。禁止用溶剂进行清洁。

CN

故障处理

故障	可能原因	可能解决方法
没有胶排出。	胶棒用完。 胶棒直径过大或过小。 胶棒没有推到底。	插入新胶棒。 使用建议的胶棒。 装胶棒时将胶棒推到底。
胶棒从胶枪上脱落。	胶棒直径过小。	使用建议的胶棒。
使用后,扳机未按下时,有胶漏出。	使用后的一小段时间内温度仍然很高,使胶熔化。	胶枪冷却后胶就不会漏出来。
有胶从后部漏出,导致扳机被卡住。	胶棒直径过小。 胶棒的熔化温度太低。	使用建议的胶棒。
胶不能均匀流动。	胶棒的熔化温度太低。 没有将胶加热足够长的时间。 扳机没有均匀按下。	等待加热。 让胶枪有一定时间预热。 缓慢均匀按下扳机。
粘结表面只在一面粘结。	在工件粘结好之前,粘结部分冷却。	工件粘结的速度过快。 确定打胶点,而不是在表面上抹胶。
冷却后粘结不能粘结。	表面上的油脂过多或过于光滑。 表面上灰尘多。 材料或工件不适宜。	将粘胶表面轻轻打毛。 将表面清理干净。 使用专用粘胶。
潮湿位置的粘胶瓷砖不能粘结。	湿气在粘结部件下扩散。	建议使用适于潮湿位置的专用粘结。

粘胶的鞋底不能粘结。	潮气会引起皮革在粘结位置膨胀和收缩。	使用专用粘胶。
从工件上退出胶枪时形成胶丝。	操作完成后仍按下扳机。喷嘴没有擦拭干净。	完成操作之前，断断续续按下扳机。 将喷嘴擦拭干净。
工件熔化。	工件含有在低温下熔化的材料。	使用专用粘胶。
涂胶时烧到手指。	粘胶穿透纸张 / 织物 / 织体	禁止手持工件。 将工作摆放在耐热硅胶板或底板上后涂胶。
	金属工作已被加热。	禁止手持工件。 将工作摆放在耐热硅胶板或底板上后涂胶。 夹紧工件。

环境保护

处理废弃物



为了响应环保，对于坏损的机器、配件及包装材料必须详细加以分类处理，以便利回收。为方便分类回收，各塑胶部位都做有材料标识。

CN

产品中有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	×	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
电加热丝	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

因生产工艺和技术等原因产品中以上列举的部件某些有害物质超限值要求，但都在欧盟有害物质管控豁免之列，在环保使用期限内请放心使用。



该产品含有某些有害物质，其环保使用期限为25年，在从生产日开始的环保使用期限内产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成不良损害，可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。“环保使用期限”也不是产品的质量保证期限。

说明：

1. 开关：触点含镉；
2. 充电器：插头电源线插脚的铜合金中含铅；
3. 电池：电池中电路板焊锡含铅；
4. 电路板：焊锡中含铅；

产品合格证

全国统一服务电话

400 887 9955

宝时得科技（中国）有限公司制造

江苏省苏州工业园区东旺路18号

邮编：215123

www.worx.com

CN



保修卡



全国统一服务电话
400 887 9955

宝时得科技（中国）有限公司

江苏省苏州工业园区东旺路18号，邮编：215123

www.worx.com



保修卡

保修条款

- 公司仅对存在质量缺陷的产品给予免费修理，产品保修期为12个月。
用户要求保修时必须出示购买票据和保修卡，并经授权维修中心核实，否则不具备保修权利。
- 下列情况不予免费保修：
 - 任何自然磨损，超负荷工作
 - 使用不当等人为损坏
 - 售出后因运输不当造成损坏
 - 未按规定使用威克士原装零配件及附件而引起的损坏
 - 任何自行改装、拆修的产品
 - 打草线、碳刷及易耗附件等易磨损件的更换
- 查询产品爆炸图和零部件清单，请访问网站：www.worx.com。



全国统一服务电话
400 887 9955

宝时得科技（中国）有限公司

江苏省苏州工业园区东旺路18号，邮编：215123

www.worx.com



保修卡

回执联
请填妥后寄回

■ 重要事项：为确保您的威克士电动工具能享有免费保修服务，请即填妥以下表格并在一月内寄回。

■ 用户姓名：_____ 女士/先生 单位名称：_____

年龄段： 20岁以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁以上

用户性质： 单位用户 个人用户

地址：_____ 省 _____ 市 _____ 区/县 _____ 街道 _____ 号

邮编：_____ 电子邮件：_____

固定电话：_____ 移动电话：_____

■ 型号：_____ 机身编号：_____

采购日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 发票号码：_____

■ 经销商名称：_____

经销商地址：_____

经销商电话：_____ 经销商盖章：_____

WORX 保修卡

用户保存联
请保存此卡

■ 保修时用户必须出示此卡及购买票据，以便进行保修服务。

■ 用户姓名：_____ 女士/先生 单位名称：_____

年龄段： 20岁以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁以上

用户性质： 单位用户 个人用户

地址：_____ 省 _____ 市 _____ 区/县 _____ 街道 _____ 号

邮编：_____ 电子邮件：_____

固定电话：_____ 移动电话：_____

■ 型号：_____ 机身编号：_____

采购日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 发票号码：_____

经销商名称：_____

经销商地址：_____

经销商电话：_____ 经销商盖章：_____

產品安全

通用安全警告

 警告！閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和／或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

本機器不應被具有限制身體、知覺或精神能力的人以及缺少經驗和知識的人或兒童使用，除非他們被負責他們安全的人提供監護或有關器具使用的指導。兒童應被監護確保他們不玩弄本機器。清潔和維護不應讓沒有監護的兒童來實施。

熱膠槍安全警告

如果使用本器具時不小心可能引起著火，所以：

- 在有易燃材料的地方使用本器具時要小心；
- 不要長時間在同一地方使用本器具；
- 不要在易爆炸性環境中使用本器具；
- 要意識到熱可能傳遞到遠處的易燃材料；
- 使用後把本器具放在支架上使之冷卻，然後在保存；
- 器具接通時需有人照看。

TC

安全警告

電池包安全警告

- a) 禁止拆卸、打開或切碎蓄電池組。
- b) 禁止將電池組暴露在熱源或火焰下。避免在陽光直射下儲存。
- c) 禁止將電池組短路。不要將電池組隨意擱置在盒子或抽屜中以避免它們間相互短路或被其他金屬物體短路。
- d) 禁止使電池組經受機械衝擊。
- e) 一旦電池洩漏，勿將洩漏出的液體直接接觸皮膚或眼睛。如果發生接觸，應用大量水沖洗接觸部位並及時就醫。
- f) 不要使用非設備專用的充電器。
- g) 不要使用非設備專用電池組。
- h) 將電池組遠離兒童。
- i) 為設備購買合適的電池組。
- j) 保持電池組清潔和乾燥。
- k) 如果電池組的極端變髒應使用清潔乾燥的布擦拭。

- l) 蓄電池組在使用前應進行充電。充電時應使用正確的充電器並參照製造商的說明或設備使用手冊中正確的說明充電。
- m) 不使用時不要將電池組長期充電。
- n) 經長期儲存後，需將電池組進行數次充放電迴圈以獲得最佳的性能。
- o) 在常溫 ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) 下使用蓄電池組的性能最佳。
- p) 保存好產品的原始說明書以備日後參考。
- q) 電池組僅用於預期的用途。
- r) 不使用時盡可能將蓄電池組取出。
- s) 正確地處理電池組。

標記

	閱讀說明書
	警告標記
	請戴防護眼鏡
	戴上防護手套
	不要投入水中
	不要投入火中
 Li-Ion	電池含有鋰，為保護環境，廢棄電池應分類回收，不要丟入垃圾桶

機件

-
1. 噴嘴
 2. 帽
 3. 扳機
 4. 膠棒孔
 5. 電源開關
 6. 膠棒*
-

* 插圖或文字中所提及的配件，有些並不包括在供貨範圍內。

機器規格

	WX746 WX746.X **
額定電壓	20 V *** 最大***
膠棒直徑	7.2mm
噴嘴口徑	1.2 mm
預熱時間	25 s
加熱時的溫度	200° C
執行時間 (2.0 Ah)	大於 120 分鐘
機器重量 (裸機)	0.12Kg

TC

**X=1-99, A-Z, M1-M9僅用於不同的客戶，這些型號之間沒有安規相關的更改。

***初始電池容量最大可達20V, 正常使用是18V。

類別	型號	電量
20V Hub/HubX	WA7160	輸入: 20 伏 *** 10 安 最大 輸出: 20 伏 *** 10 安 最大
	WA7161	輸入: 20 伏 *** 10 安 最大 輸出: 20 伏 *** 10 安 最大 或 輸出: 5 伏 *** 2 安 (USB 介面)

我們建議您從所購買電動工具的商店選配您的附件。請選擇適合您工作所需的正確附件。並參考附件包裝，以獲得進一步瞭解，店內工作人員可以給您提供更多意見。

MakerX 系列工具需與20 V Hub/HubX配套使用，請勿使用其他轉換器

操作指南



注意：使用機器前，請仔細閱讀說明書。

預期用途

本工具可以用於木料、皮革、塑膠、紙張和其它材料的粘結。

安裝

1. 從膠槍後部的孔中將適宜于待粘結材料的膠棒插入膠槍。使用最小直徑7.2 mm的膠棒。(見圖A)
2. 連接膠槍和轉換器。(見圖B)

TC



警告：開始操作之前，確保轉換器上的速度控制按鈕處於“Min”位置。(見圖C) 且需粘結的表面必須乾淨、乾燥、無油脂。

注：膠槍沒有速度控制功能。速度控制功能用於其它工具，如MakerX旋轉工具或角磨機。

操作

1. 檢查確保轉換器上的調速鈕在“Min”(最低)位置。用手握住熱膠槍，按壓轉換器上的開/關鍵。然後，長按膠槍上的開關3秒，直到紅燈亮，此時，膠槍加熱。綠燈亮時，膠槍已經就緒可以操作。按下打膠扳機。(見圖D、E和F) 打膠後，立即將需粘結的表面壓在一起。

注：建議以點狀在大表面或長工件上塗膠。如果是柔性材料，以線狀塗膠。



警告：禁止高溫膠或噴嘴頭觸及任何人或動物。如果高溫膠與皮膚接觸，

不得試圖將膠從皮膚上取下，立即用冷水沖洗粘有膠的皮膚位置數分鐘。

2. 使用完後，按下電源開關直至燈熄滅。然後，按下轉換器上的on/off開關關機。

注：為節約能源，膠槍會在10分鐘後自動斷電。

注：每次使用完後，在放回包裝盒之前，安全擺放好膠槍，讓其完全冷卻下來。

保養與維護

對機器作任何換修工作之前,請務必先取下電池包,避免意外啟動。該機器沒有供使用者更換的零件。不要用水或化學清洗劑來清洗你的電動工具,用幹布擦拭乾淨就可以了。工具需儲藏在乾燥的環境中,並保持馬達通風口處的清潔。儘量在無塵環境中使用。

出風口處偶爾會有火星出現,這屬於正常現象,不會對機器造成損害。

⚠ 警告:禁止使用易燃溶劑清潔需粘結的表面。可以用鈍的器具清除多餘的硬化膠。禁止用溶劑進行清潔。

環境保護



處理廢棄物

為了回應環保,對於壞損的機器、配件及包裝材料必須詳細加以分類處理,以便利於回收。為方便分類回收,各塑膠部位都做有材料標識。

故障處理

TC

故障	可能原因	可能解決方法
沒有膠排出。	膠棒用完。 膠棒直徑過大或過小。 膠棒沒有推到底。	插入新膠棒。 使用建議的膠棒。 裝膠棒時將膠棒推到底。
膠棒從膠槍上脫落。	膠棒直徑過小。	使用建議的膠棒。
使用後,扳機未按下時,有膠漏出。	使用後的一小段時間內溫度仍然很高,使膠熔化。	膠槍冷卻後膠就不會漏出來。
有膠從後部漏出,導致扳機被卡住。	膠棒直徑過小。 膠棒的熔化溫度太低。	使用建議的膠棒。
膠不能均勻流動。	膠棒的熔化溫度太低。 沒有將膠加熱足夠長的時間。 扳機沒有均勻按下。	等待加熱。 讓膠槍有一定時間預熱。 緩慢均勻按下扳機。 。
粘結表面只在一面粘結。	在工件粘結好之前,粘結部分冷卻。	工件粘結的速度過快。 確定打膠點,而不是在表面上抹膠。

冷卻後粘結不能粘結。	表面上的油脂過多或過於光滑。 表面上灰塵多。 材料或工件不適宜。	將粘膠表面輕輕打毛。 將表面清理乾淨。 使用專用粘膠。
潮濕位置的粘膠瓷磚不能粘結。	濕氣在粘結部件下擴散。	建議使用適於潮濕位置的專用粘結。
粘膠的鞋底不能粘結。	潮氣會引起皮革在粘結位置膨脹和收縮。	使用專用粘膠。
從工件上退出膠槍時形成膠絲。	操作完成後仍按下扳機。 噴嘴沒有擦拭乾淨。	完成操作之前，斷斷續續按下扳機。 將噴嘴擦拭乾淨。
工件熔化。	工件含有在低溫下熔化的材料。	使用專用粘膠。
塗膠時燒到手指。	粘膠穿透紙張 / 織物 / 織體	禁止手持工件。 將工作擺放在耐熱矽膠板或底板上後塗膠。
	金屬工作已被加熱。	禁止手持工件。 將工作擺放在耐熱矽膠板或底板上後塗膠。 夾緊工件。

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

! ค่าเตือน ควรอ่านศูนย์มือและคำเตือนต่างๆ โดยละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามค่าแนะนำ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร อัคคีภัยและ/หรือการบาดเจ็บได้

โปรดเก็บรักษาศูนย์มือและคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่ออ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต

- เครื่องมือไฟฟ้านี้ไม่ควรใช้โดยผู้ที่มิ่งไม่พร้อม (รวมถึงเด็ก) ด้านร่างกาย, สัญชาตญาณ หรือขาดความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือ ยกเว้นแต่ในกรณีที่ได้รับการอบรมการใช้งานผู้ชี้วิชาชีพหรือภัยได้ความดุแลข่องผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของบุคคลนั้นแล้วเท่านั้น
- ควรนำการให้ความรู้กับเด็กเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเครื่องมาไปใช้เล่น หากสายไฟเสียหาย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับปืนยิงกา

หากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกใช้อย่างระมัดระวังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ดังนี้

- ระวังด้วยร้อนเมื่อใช้อุปกรณ์ในสถานที่ซึ่งมีวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
- อย่าใช้ในสถานที่เดียวแก้นเป็นเวลานาน
- อย่าใช้ในสถานที่ที่มีบรรยายการที่ระเบิดได้
- ระวังความร้อนอาจเป็นลือหน้ากับวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายที่ไม่อุ่นในสายตา
- วางอุปกรณ์บนจุดยืนของน้ำหนักจากภาระใช้งานและรออุปกรณ์เย็นลงก่อนเก็บรักษา
- อย่าปล่อยให้ไม่มีคนเฝ้าระวังอุปกรณ์เมื่อในสถานะการเปิด

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับชุดแบตเตอรี่

- a) ห้ามแยกส่วน, เปิด หรือย่อขยายเซลล์หรือชุดแบตเตอรี่
- b) ห้ามสั่นง่วงจะแบตเตอรี่ในกล่องหรือลิ้นชักที่อาจเสียงดังต่อการลัดวงจร จากแบตเตอรี่กันเองหรือจากวัสดุนำไฟฟ้าอื่นๆโดยไม่ได้ตั้งใจ หากไม่ได้ใช้ชุดแบตเตอรี่, ให้เก็บให้ห่างจากโลหะ เช่น คลิปกระดาษ, เหรียญ, กุญแจ, ตะปุ, สกรู หรือวัตถุที่เป็นโลหะ ดังๆ ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างขั้วของแบตเตอรี่ได้ การลัดวงจรระหว่างขั้วของแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- c) ห้ามให้แบตเตอรี่โดนความร้อนหรือเปลวไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บในที่โดนแสงแดดโดยตรง
- d) ห้ามกระทะแบตเตอรี่แรงๆ
- e) หากมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ ห้ามให้ของเหลวันนั้นสัมผัสกับผิวน้ำหนึ่งหรือดวงตา หากสัมผัสแล้วให้ล้างส่วนที่สัมผัสด้วยน้ำมีความมากแล้วพับแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ
- f) เก็บชุดแบตเตอรี่ในที่แห้งและสะอาด
- g) ใช้ผ้าแห้งและสะอาดเช็ดขั้วแบตเตอรี่หากสกปรก
- h) ต้องชาร์จชุดแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำมีอยู่เสมอและใช้ชาร์จที่ถูกต้อง
- i) ห้ามชาร์จชุดแบตเตอรี่ดังไว้หากไม่ได้ใช้งาน
- j) หากเก็บไว้เป็นเวลานาน, อาจจำเป็นต้องชาร์จและใช้แบตเตอรี่จนหมดทุกครั้งเพื่อคงสมรรถนะการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สูงที่สุด
- k) ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยที่ชาร์จที่รับรองโดย Worx เท่านั้น ห้ามใช้ที่ชาร์จอื่นที่ดัดแปลงไว้โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ ที่ชาร์จเหมาะสำหรับชุดแบตเตอรี่จะมีความเสี่ยงเมื่อใช้กับแบตเตอรี่อื่นๆ
- l) ห้ามใช้ชุดแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์นี้โดยตรง

- m) เก็บชุดแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก
- n) เก็บเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- o) ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- p) ทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม
- q) อย่าผสมเชลล์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันหรืออย่าผสมเชลล์ที่ความจุขนาดหรือประเภทที่แตกต่างกันในอุปกรณ์
- r) เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากไมโครเวฟและการถูกด้วยแรงดันสูง

เครื่องหมาย

	อ่านคู่มือผู้ดำเนินการ
	การเตือน
	โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตา
	สวมถุงมือป้องกัน
	ห้ามเผา
	แบตเตอรี่อาจเข้าสู่น้ำจัดการของน้ำถ้าแบตเตอรี่ถูกทิ้งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบน้ำเสีย อย่าทิ้งขยะแบตเตอรี่เหมือนกับขยะเทศบาลที่ยังไม่แยกประเภท
 Li-Ion  Li-Ion	แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอโอดอน ผลิตภัณฑ์นี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ “การร่วมรวมขยะตามหมวดหมู่” สำหรับแพ็คแบตเตอรี่ห้ามแยกจากนั้นนั่นจะถูกนำไปเคลือบหรือถูกดองออกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แพ็คแบตเตอรี่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์เนื่องจากแพ็คแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารอันตราย

รายการส่วนประกอบ

- ปากกรอบอักษร
- ฝ่าครอบ
- ไกปืน

4. รูเสียงการแท่ง

5. บุมเปิด/ปิด

6. การแท่ง*

* เอกสารแนบท้ายแสดงหรืออธิบายไว้ทั้งหมดนี้ไม่รวมอยู่ในการจัดส่งแบบมาตรฐาน

ข้อมูลทางเทคนิค

	WX746 WX746.X **
แรงดันพิกัด	20 V --- Max. ***
เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งการ	7.2mm
ขนาดของปากกระบวนการอกร่อง	1.2 mm
เวลาอุ่นเครื่อง	25 s
อุณหภูมิเมื่อได้รับความร้อน	200° C
รัน ไฟมี (2.0Ah)	มากกว่า 120 นาที
น้ำหนักเครื่องยนต์ (เครื่องเปล่า)	0.12Kg

**X = 1-99, A-Z, M9 มีไว้สำหรับลูกค้ารายอื่นใช้งานเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในรุ่นเหล่านี้

***วัดแรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีภาระงาน แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เริ่มต้นสามารถมากถึง 20 โวลต์ แรงดันเล็กน้อยคือ 18 โวลต์

หมวดหมู่	รุ่น	ความจุ
20V Hub/HubX	WA7160	อินพุต: 20 V --- 10 A สูงสุด. เอาต์พุต: 20 V --- 10 A สูงสุด.
	WA7161	อินพุต: 20 V --- 10 A สูงสุด. เอาต์พุต: 20 V --- 10 A สูงสุด. หรือ เอาต์พุต: 5 V --- 2 A สูงสุด (พอร์ต USB)

เราขอแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในรายการด้านบนจากร้านค้าเดียวกันกับที่คุณขายเครื่องมือ คุณภาพเครื่องเสิร์ฟสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม พนักงานสามารถช่วยและแนะนำคุณได้ เครื่องมืออุปกรณ์ MakerX และ 20V Hub/HubX ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานร่วมกัน ดังนั้นห้ามใช้งานกับอุปกรณ์อื่น

มือการใช้งาน



หมายเหตุ: โปรดอ่านค่าแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องมือ

วัสดุประสมค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับยืดไม้ หนัง พลาสติก กระดาษ และวัสดุอื่น ๆ

ขุดประกอบ

1. ใส่แท่งガ้วให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการติดกาวผ่านรูที่ด้านหลังของปืนยิงกาว กา
แท่งขนาดเล็ก 7.2 มม. (ดูที่รูป A)

2. เชื่อมต่อปืนและเข็ม (ดูที่รูป B)

คำเตือน: ก่อนเริ่มใช้งาน ให้แน่ใจว่าปุ่มควบคุมความเร็วนั้นยังคงติดอยู่ที่ตำแหน่ง^{“MIN”} (ดูที่รูป C) และพินผู้ที่จะติดกาวต้องสะอาด แห้ง และปราศจากคราบ
ไขมัน

!
หมายเหตุ: การควบคุมความเร็วใช้กับปืนยิงกาวไม่ได้ การควบคุมความเร็ว
ใช้สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น เครื่องเจียรเล็ก MAKERX หรือเครื่องเจียร
ไฟฟ้า การทำงาน

1. แม้จะต้องค่าปุ่มควบคุมความเร็วให้เป็น “MIN” จังเครื่องมือที่ด้านจัง กดปุ่มสวิตช์
เปิด/ปิดบนหุน จากนั้นกดปุ่มนี้เครื่องมือเป็นเวลา 3 วินาทีจนกระหังเปลี่ยนเป็นสี
แดงซึ่งหมายความว่าปืนยิงกาวกำลังทำความร้อน เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าปืน
พร้อมใช้งานแล้ว กดไกปืนเพื่อทดสอบ (ดูที่รูป D, E, F) หลังจากทำการทดสอบให้กดพิน
ผู้ที่จะติดกาวเข้าด้วยกันทันที

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ทำความสะอาดพินผู้ขันด้วยเหล็กหักห้ามหมุน หรือหัวเข็มขัดในลักษณะเป็นจุด
สำหรับวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ให้ทำเป็นเส้นลากยาว

!
คำเตือน: อย่าให้กาวร้อนหรือปลายปากกระบอกฉีดสัมผัสกับบุคคลหรือ
สัตว์ หากการร้อนสัมผัสกับผิวหนัง อย่าพยายามลอกกาวออกจากผิวหนัง
แต่ให้เปิดน้าไฟหลังการรีเซ็ตที่สัมผัสกับกาวในทันทีเป็นเวลาสองถึงสามนาที

2. กดปุ่มเปิด/ปิดจนกว่าไฟจะดับลง จากนั้นกดสวิตช์เปิด/ปิดที่ขับเพื่อปิด
เครื่องหลังจากการใช้งาน

หมายเหตุ: เพื่อประหยัดพลังงาน ปืนยิงกาวจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป
10 นาที

หมายเหตุ: วางแผนการใช้งานที่สัมผัสกับกาวในรูปแบบที่ปลอดภัยและปลอดภัยให้เย็บลงก่อนที่จะเก็บใส่
กล่องหลังการใช้งานทุกครั้ง

การนำรุจ្យรักษา

ถอนแบตเตอรี่ออกก่อนทำการปรับเปลี่ยนช้อนหรือนำรุจ្យรักษา

ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมเองได้ในเครื่องมือไฟฟ้า ห้ามใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด
เคลือบในการทำความสะอาดเครื่องมือไฟฟ้า เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง วางเครื่องมือไฟฟ้า
ในที่แห้งและสะอาด ห้ามใช้กาวซึ่งให้สารเคมี ห้ามใช้กาวซึ่งให้สารเคมี ห้ามใช้กาวซึ่งให้สารเคมี
ในช่องระบบยาการ น้ำมัน เป็นเรื่องปกติและจะไม่ทำให้เครื่องมือไฟฟ้าของคุณเสียหาย

!
คำเตือน: อย่าใช้ตัวทำละลายที่ติดไฟได้ในการทำความสะอาดพื้นผิว

ที่จะติดการ หากปริมาณการที่แข็งตัวมีมากเกินไป คุณสามารถเอาออกได้ด้วยวัสดุที่ไม่คม อย่าใช้ตัวทำลายในการทำความสะอาด

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ไม่มีการไหลออกมาน้ำ	ใช้การแห้งหมัดแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางแห่งการไหลยุ่งหรือเล็กเกินไป ดันแห่งการไม่สุด	ใส่การแห้งใหม่ ใช้แห่งการที่แนะนำ ดันแห่งการเข้าไปจนสุดเมื่อบรรจุ
แท่งการหลุดออกจากเครื่องมือ	เส้นผ่านศูนย์กลางแห่งการเล็กเกินไป	ใช้แห่งการที่แนะนำ
น้ำท่วมออกมาน้ำหลังการใช้งานโดยที่ไม่ได้กดไกปืน	อุณหภูมิปัจจุบันของสูญญากาศในระบบวาล์วฯ หลังการใช้งานและจะทำให้การละลาย	เพิ่มเรื่องปกติและการจะหยุดร้าไฟฟ้าเมื่อถูกขึ้นลง
ไกปืนอุดตันเนื่องจากความที่หลุดออกมาน้ำทางด้านหลัง	เส้นผ่านศูนย์กลางแห่งการเล็กเกินไป อุณหภูมิในการหลอมละลายของแห่งการค่ากินไป	ใช้แห่งการที่แนะนำ
การไม่ไหลอย่างสม่ำเสมอ	อุณหภูมิในการหลอมละลายของแห่งการค่ากินไป การไม่ได้รับความร้อนนานพอ ไม่ได้กดไกปืนอย่างสม่ำเสมอ	รอสักครู่ส่วนรับการท่าความร้อน ปล่อยให้เป็นยังการร้อนขึ้น กดไกปืนช้าๆ และสม่ำเสมอ
พินผิวการยึดติดเพียงด้านเดียว	การได้เย็บลงแล้วง่ายก่อนที่จะยึดติดกับชิ้นงาน	ยึดติดชิ้นงานให้เร็วขึ้น ใช้การแผ่นการเย็บจดแทนการหกรวนพินค่า
การยึดติดของการไม่ติดลังจากเย็บลงแล้ว	พินผิวนันเย็บหรือเรียบเกินไป พินผิวนันไปด้วยผุน วัสดุหรือชิ้นงานไม่เหมาะสม	ทำให้พินผิวยึดติดชรุยะเล็กน้อย ทำความสะอาดพินผิว ใช้การชนิดพิเศษ
กรณีที่ติดการแล้วถึงอยู่ในมือกาวที่มีความเข้มในเชิงติดแน่น	ความเข้มแห่งกระจาดายได้ชินส่วนที่ยึดติดกัน	แห้งให้ใช้การที่ต้องสำหรับกับมือกาวที่มีความเข้ม
พินรองเท้าที่ติดการแล้วไม่ยึดติดแน่น	ความเข้มในค่าแห่งที่ยึดติดกันทำให้หนึบแนมและยืด	ใช้การชนิดพิเศษ
เส้นใยยึดออกมาน้ำอยกปืนยังคงจากชิ้นงาน	ยังคงกดไกปืนอยู่หลังจากหกราการเสร็จแล้ว ยังไม่ได้เข็มท่าความสะอาดปากกระบอกน้ำ	ยกเลิกการกดไกปืนกับเจลลิ่งสำหรับการเข็มท่าความสะอาดปากกระบอกน้ำ
ชิ้นงานละลาย	ชิ้นงานประกอบด้วยส่วนที่หลอมละลาย ณ อุณหภูมิท่า	ใช้การชนิดพิเศษ

เป็นแหล่งใหม่ที่นิวมีอเมืองใช้การ	การซื้อผ่านกระดาษ/ผ้า/ เยื่อกระดาษ	อย่างอื่นมาได้ใน ทางการบัญชีมาได้ในแบบที่รู้ว่ามีสิ่งของทางการค้าที่จะ
	ชิ้นงานโลหะร้อนขึ้น	อย่างอื่นมาได้ใน ทางการบัญชีมาได้ในแบบที่รู้ว่ามีสิ่งของทางการค้าที่จะ ใช้ที่หนึ่งมีค่าใช้

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม



จัดการกับ

เครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วเสร็จและวัสดุบรรจุภัณฑ์ควรถูกจัดประเภทเพื่อการรีไซเคิลที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขึ้นส่วนพลาสติกถูกทำเครื่องหมายด้วยฉลากรีไซเคิลประเภท

제품 안전

일반적인 안전 경고

경고: 모든 안전 경고와 지침을 읽으십시오. 경고와 지침을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

향후 참고를 위해 모든 경고와 지침을 잘 보관하십시오.

- 본 기기는 신체적, 감각적 또는 지적 능력에 장애가 있는 사용자 또는 사용 경험과 사용 지식이 없는 사용자(어린이 포함)가 사용하기에 적합하지 않습니다. 이러한 경우에는 보호자의 감독 또는 지도 하에서만 사용하시기 바랍니다.

- 어린이가 본 기기를 가지고 놀지 않도록 항상 주의를 기울이십시오.
경고: 배터리 재충전의 목적상, 이 기기와 함께 제공되는 탈착식 전원 공급 장치만 사용하십시오.

글루건용 추가 안전 지침

이 기기를 조심스럽게 사용하지 않으면 화재가 발생할 수 있으므로, 다음 사항을 준수하십시오.

- 가연성 물질이 있는 장소에서 이 기기를 사용할 때 주의하십시오.
- 장시간 같은 위치에 사용하지 마십시오.
- 폭발 분위기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 보이지 않는 가연성 물질에 열이 전도될 수 있다는 점을 의식하십시오.
- 기기를 사용 후에는 받침대 위에 놓고 충분히 식힌 후에 보관하십시오.
- 기기의 전원이 켜져 있을 때는 지켜보는 사람 없이 기기를 방치하지 마십시오.

KR

배터리에 대한 안전 경고

- a) 전지 또는 배터리를 분해하거나, 열거나, 절단하지 마십시오.
- b) 배터리를 단선시키지 마십시오. 배터리를 상자나 서랍에 부주의하게 보관하지 마십시오. 배터리가 서로 부딪쳐 단선되거나 전도성 물질에 의해 단선될 수 있습니다. 배터리를 사용하지 않을 때는 금속 물체(종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 또는 기타 작은 금속 물체 등) 가까이에 두지 마십시오. 단자에 금속 물체가 닿으면 단선될 수 있습니다. 배터리 단자가 단선되면 화상 또는 화재를 초래할 수 있습니다.
- c) 배터리를 열이나 불에 노출시키지 마십시오. 직사광선을 피해 보관하십시오.
- d) 배터리에 기계적인 충격을 가하지 마십시오.
- e) 배터리에 누액이 발생한 경우, 누액이 피부나 눈에 닿지 않게 하십시오. 닿은 경우에는 해당 부위를 물로 충분히 씻어낸 후 의사의 진찰을 받으십시오.
- f) 배터리를 청결하고 건조하게 유지하십시오.
- g) 배터리 단자가 더러워진 경우에는 깨끗한 마른 천으로 닦아 주십시오.
- h) 사용하기 전에 배터리를 충전해야 합니다. 항상 본 지침을 참조하여 올바르게 충전하십시오.
- i) 배터리를 사용하지 않을 때 배터리를 장시간 충전 상태로 두지 마십시오.

- j) 장기간 보관 후에는 배터리를 여러 차례 충전하고 방전해야 최대 성능을 달성할 수 있습니다.
- k) Worx에서 지정한 충전기만 사용하여 충전하십시오. 본 기기 전용으로 제공된 충전기 이외의 어떠한 충전기도 사용하지 마십시오. 한 가지 유형의 배터리에 적합한 충전기에 다른 유형의 배터리를 사용할 경우 화재의 위험이 있습니다.
- l) 본 기기 전용으로 제작된 배터리 이외의 어떠한 배터리 사용하지 마십시오.
- m) 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- n) 향후 참고를 위해 제품 설명서를 잘 보관하십시오.
- o) 기기를 사용하지 않을 때는 기기에서 배터리를 분리하십시오.
- p) 적절하게 폐기하십시오.
- q) 장치에 제조사, 용량, 크기 또는 유형이 다른 전지를 함께 사용하지 마십시오.
- r) 배터리는 마이크로파와 고암에서 떨어진 곳에 보관합니다.

기호

KR

	사용 설명서 읽기
	경고
	보안경 착용
	보호 장갑 착용
	불에 태우지 마십시오
	배터리를 부적절하게 폐기하면 환경오염의 원인이 됩니다. 다 쓴 배터리를 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.
 Li-Ion	리튬이온 배터리. 본 제품의 모든 배터리에는 '분리 수거' 기호가 표시되어 있습니다. 분리 수거된 배터리는 환경에 대한 영향을 줄이기 위해 재활용되거나 해체됩니다. 배터리에는 유해한 물질이 포함되어 있어 환경 및 인체에 유해할 수 있습니다.

구성 요소 목록

1. 노즐
2. 캡
3. 트리거
4. 글루 스틱 구멍
5. 전원 버튼
6. 글루 스틱*

* 예시되거나 설명된 모든 부속품이 제품에 포함되어 있는 것은 아닙니다.

기술 데이터

	WX746 WX746.X **
정격 전압	20V ■■■ Max. ***
글루 스틱 직경	7.2mm
노즐 구경	1.2 mm
예열 시간	25 초
가열시 온도	200°C
사용 시간 (2.0Ah)	120분 이상
기기 중량 (본체)	0.12Kg

* X=1-99, A-Z, M1-M9는 특수 고객에게만 사용되며 모델 간에 안전한 변경은 없습니다.

** 무부하에서 측정된 전압입니다. 초기 배터리 전압은 최대 20V이고, 공칭 전압은 18V입니다.

카테고리	종류	용량
20V Hub/HubX	WA7160	입력: 20V ■■■ 10A 최대. 출력: 20V ■■■ 10A 최대.
	WA7161	입력: 20V ■■■ 10A 최대. 출력: 20V ■■■ 10A 최대. 또는 출력: 5V ■■■ 2A (USB 포트)

전동 공구를 구매한 지점에서 부속품을 구매할 것을 권장합니다. 사용하기 전에, 부속품 사용에 대한 자세한 방법과 도움은 부속품 포장을 참조하십시오.

MakerX 시리즈 공구와 20V Hub/HubX는 함께 작동하도록 특수 설계되어 있으므로, 다른 장치를 사용하지 마십시오.

사용 설명



참고: 공구를 사용하기 전에 설명서를 주의해서 읽어주십시오.

사용 목적

이 공구를 사용하여 목재, 가죽, 플라스틱, 종이 및 기타 물질을 접착할 수 있습니다.

조립

1. 글루건 뒷면의 구멍을 통해 접착되는 물질에 적합한 글루 스틱을 삽입합니다. 7. 2MM 미니 글루 스틱을 사용합니다(그림 A 참조)
2. 건과 허브를 연결합니다. (그림 B 참조)

경고: 작업 전에 허브의 속도 제어 버튼이 “최소” 위치에 있는지 확인하십시오. (그림 C 참조) 또한 접착할 표면은 깨끗하고 습기 및 기름기가 없어야 합니다.

참고: 속도 제어는 글루건과 함께 작동하지 않습니다. 속도 제어는 MAKERX 회전 공구 또는 앵글 그라인더와 같은 다른 공구에 대해 사용됩니다.

KR

작업

1. 속도 제어 버튼이 ‘최소’로 설정되어 있는지 확인합니다. 그립으로 공구를 잡습니다. 허브의 ON / OFF 스위치를 누릅니다. 그런 다음 빨간색으로 변할 때까지 공구의 버튼을 3초 동안 누르면 글루건이 가열됩니다. 표시등이 녹색으로 바뀌면 건을 사용할 수 있습니다. 접착하려면 트리거를 누릅니다. (그림 D, E, F 참조) 글루를 바른 후 즉시 접착할 두 표면을 붙입니다.

참고: 표면이 넓거나 긴 작업물에는 점 형태로 글루를 바르는 것이 좋습니다. 신축성 있는 물질에는 선 형태로 바릅니다.

경고: 뜨거운 글루나 노즐 팀이 사람이나 동물에 닿지 않도록 주의합니다. 뜨거운 글루가 피부에 묻은 경우 피부에서 떼어 내려고 하지 말고 해당 부위를 즉시 흐르는 찬물에 몇 분 동안 대고 있습니다.

2. 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 누릅니다. 사용 후에는 허브의 ON/OFF 스위치를 눌러 끕니다.

참고: 에너지를 절약하기 위해 글루건은 10분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

참고: 사용한 뒤에는 글루건을 안전한 방식으로 내려 놓고 완전히 냉각시킨 후 잘 포장하여 보관합니다.

유지 관리

유지 관리 작업을 수행하기 전에 배터리를 분리하십시오.

본 전동 공구 안에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 절대 물이나 화학 세제를 사용하여 전동 공구를 닦지 마십시오. 마른 천으로 깨끗하게 닦아주십시오. 전동 공구를 항상 건조한 곳에 보관하십시오. 모터 환기구를 항상 깨끗하게 유지하십시오. 모든 작업 제어 버튼에 먼지가 쌓이지 않게 하십시오. 가끔 환기구를 통해 스파크가 발생하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상이며 전동 공구를 손상시키지 않습니다.

부속품을 건조한 곳에 보관하십시오.

경고: 접착할 표면을 닦을 때 인화성 솔벤트를 사용하지 마십시오. 과도하게 경화된 글루는 둥툭한 물체로 제거할 수 있습니다. 솔벤트를 사용하여 청소하지 마십시오.

문제 해결

문제	가능한 원인	가능한 해결책
글루가 나오지 않음	글루 스틱이 모두 사용되었습니다. 글루 스틱 지름이 너무 크거나 작습니다. 글루 스틱을 끝까지 밀어 넣지 않았습니다.	새 글루 스틱을 삽입합니다. 권장되는 글루 스틱을 사용합니다. 넣을 때 글루 스틱을 끝까지 밀어 넣습니다.
글루 스틱이 공구에서 빠집니다.	글루 스틱 지름이 너무 작습니다.	권장되는 글루 스틱을 사용합니다.
사용 후 트리거를 누르지 않아도 글루가 새어 나옵니다.	사용 후 어느 정도까지는 온도가 아직 높기 때문에 글루가 녹을 수 있습니다.	이는 정상이며 글루건이 식으면 더 이상 새지 않습니다.
트리거가 막혀 글루가 뒤쪽으로 빠져 나옵니다.	글루 스틱 지름이 너무 작습니다. 글루 스틱의 녹는점이 너무 낮습니다.	권장되는 글루 스틱을 사용합니다.
글루가 고르게 나오지 않습니다.	글루 스틱의 녹는점이 너무 낮습니다. 글루가 충분히 가열되지 않았습니다. 트리거를 균일하게 누르지 않았습니다.	가열될 때까지 기다립니다. 글루건이 가열될 때까지 기다립니다. 트리거를 천천히 균일하게 누릅니다.

접착면은 한쪽에만 접착됩니다.	작업물이 접착되기 전에 접착제의 일부가 이미 냉각되었습니다.	더 빨리 작업물을 접착합니다. 표면에 글루를 바르는 대신 접착 위치를 설정합니다.
냉각 후에는 접착력이 없어집니다.	표면이 기름기가 많거나 너무 매끄럽습니다. 표면에 먼지가 있습니다. 부적합한 물질 또는 작업물.	접착면을 약간 거칠게 만듭니다. 표면을 닦습니다. 특수 접착제를 사용합니다.
습한 곳에 접착한 타일은 접착력이 없습니다.	접착 부분 아래로 습기가 퍼집니다.	습한 곳에 적합한 특수 접착제를 사용하는 것이 좋습니다.
접착한 신발 깔창은 접착력이 없습니다.	습기로 인해 가죽이 부풀어 오르고 접착면 밑에서 움직입니다.	특수 접착제를 사용합니다.
작업물에서 글루건을 제거할 때 가닥이 당겨집니다.	사용 후에도 트리거가 계속 눌러져 있습니다. 노즐을 닦지 않았습니다.	작업을 완료하기 전에 트리거 누르기를 중단합니다. 노즐을 닦습니다.
작업물이 녹습니다.	작업물에는 저온에서 녹는 물질이 포함되어 있습니다.	특수 접착제를 사용합니다.

접착제를 바를 때 손 가락에 화상을 입습니다.	접착제는 종이 / 천 / 조직을 관통합니다	작업물을 손으로 들지 마십시오. 내열성 실리콘 패드 또는 베이스에 작업물을 놓고 접착제를 바릅니다.
금속 작업물이 가열되었습니다.		작업물을 손으로 들지 마십시오. 내열성 실리콘 패드 또는 베이스에 작업물을 놓고 접착제를 바릅니다. 작업물을 클램프로 조입니다.

환경 보호



폐기

기기, 부속품 및 포장 재료는 친환경적으로 재활용되도록 분류해야 합니다.
플라스틱 부품은 재활용으로 분류되도록 표시되어 있습니다.

KR

HE



שם החברה: סמייקום לקסיס בע"מ
כתובת: א"ת מערכי קידימה ת.ד. 9090 אבן יהודה
טלפון: 09-7611222
www.semicom.co.il

<p>אין להחזיק את החלק שטמבדיקים ביד. ישמו דבק כאשר החלק המודבק מנון על רפيدة סיליקון עמידה לחום או בסיס. הדקו במליצים להידוק החלק המודבק.</p>	<p>חלק מודבק ממתכת התוחם. שלב</p>
---	---------------------------------------

נה סביבתיות

השלכה

יש למין את המכונה, האביזרים וחומרן האריזה למייחזר ידידותי לשביבה.
רכיבי הפלסטייק מסומנים למייחזר לפי קטגוריות.



HE

פתרונות תקלות

בעיות	פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות
לא יצא דבק	הכינוס מוקל דבק חזש. השתמש במקל דבק מומלץ. דחוו את מוקל הדבק עד הקצה.	מקל הדבק ריק. קוטר מוקל הדבק גדול או קטן מדי. מקל הדבק אינו מוכנס עד הסוף.
מקל הדבק נופל מבכל.	השתמש במקל דבק מומלץ..	קוטר מוקל הדבק קטן מדי. זמן קצר לאחר השימוש בטפרטורה עדין גבואה וגורמת למלסת הדבק.
זהוי תופעה רגילה והנדילה תסתיים כאשר אקדמי הדבק יתקرار.	השתמש במקל דבק מומלץ.	קוטר מוקל הדבק קטן מדי. טפרטורת ההמסה של הדבק נמוכה מדי.
ההדק חסום בגל דבק שנצל.	השתמש במקל דבק מומלץ.	טפרטורת ההמסה של הדבק נמוכה מדי.
הדק אין נזול במידה שווה.	הנתינו לחימום. אפחו לאקדמי הדבק להתחמם. לחצנו על הדדק לאט ובצורה אחידת.	טפרטורת ההמסה של הדבק נמוכה מדי. הדק אין מוחום מספיק זמן. אין להוציא איחידה על הדדק.
פני מקום ההדבקה נדבקים רק בעד אחד.	הבדקו את החלקיים במהיירות. ישמו נקודות דבק במקומות למושת. דבק על פני כל המשטה.	הדק כבר התקarrר חיליקית לפני חיבור חלקו העבודה.
ההדבקה אינה אפשרית לאחר ההתקරرت.	שייפו מעט את פני השטח להדבקה. נקו את פני השטח. השתמשו בדק מיוחד.	פני השטח משומן או חלק מדי. פני השטח מאובקים. חומר או חלק לא מתאים.
אריכים מודבקים במקומות לחים אינם דבקים.	מודלץ לשימוש בדק המתאים למקומות לחים.	ישנה רטיות מתחת החלקים והמודבקים.
סוליות געליים שהודבקו אין דבקות.	השתמשו בדק מיוחד.	לחות גורמת לעור להתנפח ולהיסדק תחת מקומות ההדבקה.
נמשיכים פסיד בדק בזמן הסרת אקדמי הדבק ממקום ההדבקה.	הפסיקו את הלחיצה על הדדק. לפני השלמת הפעולה. נקו את הפיה.	הלחץ על הדדק ממשיך לאחר הדבקה. הפיה לא נוקתה.
החלק המודבק נמס.	השתמשו בדק מיוחד.	החומר המודבק כולל חומר שנensus בטפרטורה נמוכה.
כויות על האצבעות בזמן מריחת הדקן.	אין להחזיק את החלק שմבדקיים בידי. ישמו דבק כאשר החלק המודבק מונע על רפידית סיליקון עמידה לחום או בסיס.	הדקן חודר דרך ניר/בד/מגבנים



הערה: קראו בעיון רב את חוברת ההוראות לפני השימוש בכל'

השימוש הייעודי

ניתן להשתמש בכלל לדבקת עץ, עור, פלסטיק, ניירות וחומרים אחרים.

הרכבה

- הכיניסו את מקל הדבק המתאים לחומר שתרצו לדבק בדרך הפתוח בחלק האחורית של אקדח הדבק. מקלות דבק מיון 7.2 מ"מ (ראה איור A)
- חברו את האקדח והרכבת. (ראה איור B)

⚠️ אזהרה: לפני הפעלה, וודאו שהמטענים בקרת המהירות שברכבת נמצאים במצב "מיין". (ראה איור C) ושהמטענים שתצטוצו לדבק נקיים, יבשים ולא שומן.

שים לב: בקרת המהירות אינה פועלת עם אקדח הדבק החם. בקרת המהירות נועדה לכלים אחרים כמו המסור העגול MakerX או משחזרת הזווית.

הפעלה

- וודאו שהחצן בקרת המהירות נמצא במצב "מיין". אחזו את הכליל בידית. לחצו על מתג הפעלה/כיבוי של הרכבת. לאחר מכן לחזו על הלחצן של הכליל במשך 3 שניות עד שהנורה לאדום, והמשמעות היא שאקדח הדבק מתחם. כשהנורה הופכת לירוקה, האקדח מוקן לשימוש. לחזו על הדק אקדח הדבק. (ראה איורים D, E, F) לאחר ישום הדבק, לחוץ מיד על פני השטחים להדבקה.

הערה: מומלץ לישם את הדבק על משטחים גדולים או ארוכים בנקודות. על חומרים גומיים, יישמו בקווים.

- ⚠️ אזהרה:** אין לאפשר לאקדח הדבק או לקצה הפיה לbove ב מגע עם בני אדם או בעלי חיים. אם דבק חם בא ב מגע עם העור, אל תנסו להטיר את הדבק מהעור,

- אלא שטפו את האזור הפגוע מיד מתחת לזרם מים קרירים למשך מספר דקות. לחזו על החצן הפעלה עד לכיבוי הנורה. לאחר השימוש לחזו על מתג הפעלה/כיבוי של הרכצת לכיבוי.

הערה: לחסיכון באנרגיה, אקדח הדבק נכבה לאחר 10 דקות.

- הערה: לאחר כל שימוש, הניחו את אקדח הדבק במקום בטוח ואפשרו לו להתקרר לחולטי לפני אחסון.

תחזוקה

הסרו את הסוללה לפני ביצוע כוונונים, שירות או תחזוקה.

- המכשיר החשמלי שלך אינו צריך סיכה או תחזקה נוספת. אין במכשיר החשמלי שלך חלקים ברישורת המשמש.ouselם אין להשתמש בהם או בכימיקלים ניקוי לצורך ניקוי המכשיר החשמלי. יש לנגב במטלית יבשה. יש לאחסן תמיד במקומות יבש. יש לשמר על פתחי האוורור נקיים. יש לשמר על בקרות המכשיר כשן נקיות מאבק. מדי פעם ניתן לראות ניצוצות דרך חריצי האוורור. זהו מצב תקין והוא לא יגרום נזק למכשיר.

- ⚠️ אזהרה:** אין להשתמש בחומר ניקוי דלקים לניקוי השטח שנועד לדבקה. ניתן להסיר עופדי דבק שהתקשו עם חוץ. אין להשתמש בחומר ניקוי.

5. להזין הפעלה

6. מקל דבק*

* לא כל האביזרים המוצגים או המתוארים כוללים במשלוח סטנדרטי.

נתוני טכניים

WX746 WX746.X **

20 V	Max. ***	מתוך נקוב
7.2mm		קוטר מקל דבק
1.2 mm		קוטר הפיה
25 s		משך זמן חימום מקדים
200° C		הטמפרטורה בזמן החימום
יוטר מ-120 דקות		משך הפעלה (2.0Ah)
0.12Kg		משקל המכשיר (מכשיר בלבד)

** X = 1-99, A-Z, M1-M9 יש להשתמש רק עבור לקוחות שונים, אין שינויים רלוונטיים בטוח בין מודלים אלה *** מתח מודוד ללא עומס העבודה. מתח סוללה ראשוני מגע ל-20 וולט לפחות להיתר. המתח הנומינלי הוא 18 וולט.

Κατηγορיה	סוג	Κιβולת
20V Hub/X	WA7160	קלט 20V 10A מקסימום פלט 20V 10A מקסימום
	WA7161	קלט 20V 10A מקסימום פלט 20V 10A מקסימום או פלט 5V 2A (כנית USB) מקסימום

מומלץ שתרכשו את האביזרים מאותה חנות בה רכשתם את הכללי. עיניו בהוראות על גבי אריזת האביזר למידע נוספת. צוות החנות יכול לשיער וליעץ לכם. כלים מסדרת X-MakerHub/X-Hub 20V מיועדים לעבודה ביחיד, لكن אל תנסו להשתמש במכשירים יחד.

- (ח) נא תשמור את ספורות המוצר המקורי לעיון בעתיד.
- (ה) השלב כמו שצרכיר.
- (ו) אל תערבעת תאים בעלי ייצור, קיבולות, גודל או סוג שונים בתוך מכשיר.
- (ז) אל תשמש בטה שאינו מיועד לשימוש עם הציגוד.
- (ט) אין לערבע סוללות של ייצור, קיבולות, גודל או סוג שונים בהתקן.
- (ץ) הרחיקו את הסוללה ממיקרוגל ולוחץ גבוהה.

סמלים

<ul style="list-style-type: none"> על המשתמש לקרוא את חוברת ההוראות, להפחית הסיכון בפצעיה 	
<p>אזהרה</p>	
<p>לבשו מגני עיניים</p>	
<p>סוללות עלולות להיכנס למבחן למבחן מים אם הן מושלכות שלא כראוי, זה עלול להיות מסוכן למערכת האקולוגית. אל תיפטר מסוללות משומשות כפסולת עירונית לא ממיננת.</p>	
<p>אסור לשrown</p>	
<p>סוללת ליתיום-יון. מוצר זה תייג בסמלים המשיכים ל"אוסף יחיד" של כל חברות הסוללות וחבילות הסוללה. לאחר מכן הוא מוחזר או מוסר כדי להפחית את ההשפעה על הסביבה. חבילת הסוללות מכילה חומרים מזיקים העולים להזיק לסביבה ולבריות האדם.</p>	

רשימת רכיבים

1. פיה
2. מכסה
3. הדק
4.فتح מקל דבק

בティוחות המוצר

הראות בטיחות כלויות לכל עובודה חשמליים

⚠️ **اذירה:** יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האירוטים והמפרטים המצורפים לכל שמו אזהרת מקומ בטעות, לעין בעtid.

- מ censor זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון ידיע, אלא אם ניתן להם השגחה או הדרכה על אוזות השימוש במCSR מהאדם האחראי על ביטחונם.

- יש להשיג על ילדים לבלה שחקו עם המCSR.

اذירה השתמשו אך ורק ביחסה הנידית המצורפת להטענת הסוללה של מכשיר זה.

הוראות בטיחות נוספת עבור אקדמי דבק חם

בשל סכנת התלקחות היכולה להיגרם שככלו אין בשימוש,

- היזרו כאשר הנכם משתמשים בכלים במקומות שבהם יש חומרים פציצים;

- אין להשתמש בכלים באותו מקום זמן ממושך;

- אין להשתמש בכלים בסביבה שבה חומר נפץ;

- שימו לב שהחום יכול לגרום להתפוצצות חומרים שאיןם ניראים;

- הניחו את הכלים על המעדן לאחר השימוש ואפשרו לו להתקרר לפני האחסון.

- אין להשאיר את המCSR ללא השגחה כאשר הוא מופעל.

אזהרות בטיחות לתאי הסוללה בתוך הכלים

(a) נא אל תפרק, תפתח או תגרס את התאים.

(b) נא אל תקצר מסוף הטעינה. נא אין לאחסן כל החשמל באופן מפורש בתיבת או

במגירה, במקומות שבו מסוף הטעינה עשוי ל��ר אחד את השני או להיות קצר למעגל על ידי חומרים מוליכים. כאשר כל הכוח אינו בשימוש, אנא הרחק אותו מחפצ' מתחcit אחרים, כמו מהדק נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או כל חפצ' מתחcit קטנים אחרים, שיכולים ליצור חיבור מסוף טעינה אחד למשנהו.

(c) אנא אל תחשוף את כל הכוח לחום או לאש. להימנע מאחסון באור השמש היישר.

(d) נא, אל תכופף את הכוח לחשמל מכני.

(e) במקורה של דליפת סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. אם נוצר מגע, יש לשטוף את האזור הפגוע בכמות מים גודלת ולבקש "יעץ רפואי".

(f) נא, תשמור על כל חשמל נקי ויבש.

(g) נא, נגbee את מסופי הטעינה במתלית יבשה ונקייה אם הם מותלכים.


(h) יש לטען את כל הכוח לפני השימוש. נא, עין תמיד בהוראות זו והשתמש בנווה הטעינה הנכונה.

(i) בבקשה, אל תחזק את כל הכוח טוון כאשר אין בשימוש.

(j) לאחר תקופות אחסון ממושכות יתכן שהייה צורך לטען ולפרק את הכוח החשמלי מסוף פעמים כדי להשיג ביצועים מקסימליים.

(k) נא, טען רק עם המטען שצוין על די Worx. אל תשתמש בכל מטען שאינו זה שסופק במיזוג לשימוש עם הציג. מטען שמתאים לסוג אחד של סוללה עלול ליצור סכנת שריפה בעת השימוש בסוללה אחרת.

(l) הרחק את כל החשמל מידם של ילדים.



על הקוד המופיע על גופו הכלי מצוינים
השנה והחודש, לוגמא בדבוקה המצל"ב:
יולי , 2019



www.worx.com

Copyright © 2021, Positec. All Rights Reserved.
AR01633900